

# 安全操作规程

编号：QW/ZZ-002

一、严格遵守国家关于压力容器的安全监察规程和安全操作规程以及各种劳动规章制度。

二、认真学习业务、提高操作技术、严格执行工艺操作指标、杜绝违章操作、严禁超温超压运行。

三、坚守岗位、定时巡回检查、严密监视机械运转及各种指示仪表、发现隐患及时处理、并做好记录。

四、真执行岗位责任制、按质按量完成当班职责范围内的任务和各项工作。

五、交接班做到“四不交不接”：未到齐不交不接；接班人员酒醉或精神状态不正常不交不接；记录不祥或与情况不符合不交不接；设备不正常、工艺指示不符合不交不接。

六、事故处理做到“三不放过”：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；防范措施不落实不放过。